
(x1) (x1) (x1) (x1) (x1)
SP81807/2
(VITI e DADI PER TELAIO)
(SCREWS AND NUTS FOR FRAME)
SP85060
(VITI e DADI PER TESTA MOTORE)
(SCREWS AND NUTS FOR POWER PLANT)
SP850071
08 SP845038 (245) SP850038 (260) SP855038 (290) SP856038 (2110)
15 – SP850071
(x1) (x1)
SP850020
(x1)
22 SP845050 (245) SP850050 (260) SP855050 (290) SP856050 (2110)
SP845001 (245) SP850001 (260) SP855001 (290) SP856001 (2110) 27
26 SP845005 (245) SP850005 (260) SP855005 (290) SP856005 (2110)
28 – SP90251
21–SP850084
15 – SP850071
29 – SP850093
20 – SP850011
19 – SP81807/2
19 – SP81807/2
19 – SP81807/2
23 – SP850022C
24 – SP850054
15 – SP850071
25 – SP07071T
15 – SP850071
30 – SP850080S
15 – SP850071
31 – SP850045C
15 – SP850071
15 – SP850071
15 – SP850071
15 – SP850071
36 – SP850039
03 – SP850077
32 – SP85007/11C
15 – SP850071
15 – SP850071
17 – SP850020
37 –SP850065
18 – SP850021
35 – SP850073
17 – SP850020
15 – SP850071
16 SP850033 (245/260/290) SP856033 (2110)
33 – SP850025
34 – SP90080
15 – SP850071
15 – SP850071
05 – SP03055
06 – SP850004
(x1) (x2)
10–SP85007
14 – SP850024
13 – SP84025
02 – SP85060
02 – SP85060
09 – SP88071
SP390245 (245) SP390260 (260) SP390290 (290) SP3902110 (2110) 12
37 –SP850065
02 – SP85060
11 – SP850007
SP845038 (245) SP850038 (260) SP855038 (290) SP856038 (2110) 08
38 – S0
SP845002 (245) SP850002 (260) SP855002 (290) SP856002 (2110) 07
02 – SP85060
02 – SP85060
06 – SP850004
39 – SP855028
(x1) (x1) (x1)
SP84025
05 – SP03055
02 – SP85060
02 – SP85060
02 – SP85060
02 – SP85060
02 – SP85060
40 – SP850008
04 – SP850030
(x1) (x1)
SP850004
02 – SP85060
(x1) (x1)
SP850077
04 – SP850030
(x4)
SP850052
03 – SP850077
02 – SP85060
(x1) (x1)
SP850007
01 – SP850052
(x6)
SP850080S
(x2)
SP85007/11C
(x1) (x1) (x1)
SP850033 (245/260/290)
SP856033 (2110)
(x1) (x1)
SP850030
sp_v21